



液化窒素取り扱い上の注意



- 性質● -196℃の超低温液化ガス→凍傷の危険あり
気化すると体積が約**700倍**→**液封すると爆発の危険あり**

無色・無臭なので、大量漏洩は酸欠で意識を失う危険性あり

1. 移し替える時は専用の皮手袋を使用してください
2. 喚起を十分におこなってください
3. 液体窒素を密閉容器に移し替えないでください
4. 容器を転倒させたり、こぼさないように慎重に行ってください
5. 移し替えの際、液がはねて眼にはいらないようにしてください

